<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>머리장식품
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(제품표기)비단길냥냥큐빅
머리띠보라</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 비단길</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>길기완</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 1,314 배 초과
- 부위: 금속:큐빅(금색)
- 측정값: 131,404 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소, 전화번호, 제조국, 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 비단길</td><td>연락처</td><td>02-775-5640</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>머리장식품
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>AN 아동과일핀MIX</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜티아라</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진국</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 23.0 배 초과
- 부위: 플라스틱(반투명)
- 측정값: DBP 2.305 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜티아라</td><td>연락처</td><td>02-3147-2245</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>테크넘 휴대용 유모차</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)태건씨앤에스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB132R035-9001
(인증모델: 테크넘 휴대용 유모차)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김성민</td><td>인증/신고일자</td><td>20191106</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 148.2 배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(바람막이), - 측정값: DEHP 14.30 %, DINP 0.52 %, - 기준치: 총 합 0.1% 이하

○ 총 카드뮴 기준치 3.8 배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(바람막이), - 측정값: 287 mg/kg, - 기준치: 75 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 유모차에 사용된 섬유에 대한 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)태건씨앤에스</td><td>연락처</td><td>02-703-0290</td></tr>
</table>

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	**안전관리 대상구분**	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	16 SECRET JOUJU
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	삼천리자전거(주)	인증/신고번호	CB093R007-9004 (인증모델: SECRET JOUJU)
	대표자명	신동호	인증/신고일자	20190307
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	**제품결함**	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 141.6 배 초과 - 부위: 핸들스템연질플라스틱캡(회색) - 측정값: DBP 14.030%, DEHP 0.138% - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	**소비자 행동요령**	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	**문의처**	삼천리자전거(주)	연락처	02-2671-3000

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>NSP-C200</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 네오랩컨버전스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064A048-7002
(인증모델: NSP-C200)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상규</td><td>인증/신고일자</td><td>20170616</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 195.0 배 초과
- 부위: 연질플라스틱흰색(케이블말단)
- 측정값: DINP 19.507 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 네오랩컨버전스</td><td>연락처</td><td>1588-6239</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전동킥보드
(전동보드)</td><td>모델명</td><td>PAPASTOY-0103</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>알파카</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)태서전기</td><td>인증/신고번호</td><td>B723R5006-20001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정재식</td><td>인증/신고일자</td><td>2020. 07. 16.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 최고속도 부적합
- 측정값: 26 km/h
- 기준치: 25 km/h 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 배터리 경고 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 안전기준 초과속도로 인한 사고 위험 발생 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음
ㅇ 배터리 교체시 안전성을 확보할 수 없음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)태서전기</td><td>연락처</td><td>031-336-9087</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>랜드웨이 모션 스턴트 킥보드 102</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>랜드웨이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)랜드웨이스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이동준</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 부적합
- 측정치: 시험조건에서 제동기능 미작동
- 기준치: 7 mm 이상 이동하지 않아야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 미작동으로 인한 사고의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)랜드웨이스포츠</td><td>연락처</td><td>031-767-0111</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용안전모
(승차용안전모)</td><td>모델명</td><td>Chairman, Chairman&Jenesis Shield</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>SST</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도네시아)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이토르</td><td>인증/신고번호</td><td>N521R089-21003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이광원</td><td>인증/신고일자</td><td>2021. 06. 04.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 기준치 초과
- 측정치: 9,624 m/s2 (고온)
- 기준치: 2,943 m/s2 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이토르</td><td>연락처</td><td>010-6526-6563</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용안전모
(승차용안전모)</td><td>모델명</td><td>510</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>KOMO</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>케이엠코퍼레이션 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>B521R196-20006</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이재권</td><td>인증/신고일자</td><td>2020. 06. 16.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 기준치 초과
- 측정치: 10,000 m/s2 이상 (고온,저온,침지)
- 기준치: 2,943 m/s2 이하

ㅇ 내관통성 부적합
- 측정치: 전기적 접촉
- 기준치: 전기적 접촉이 없을것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>케이엠코퍼레이션 주식회사</td><td>연락처</td><td>1877-4124</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 예초기의 날
(휴대용 예초기의 날)</td><td>모델명</td><td>십자날</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>성광종합상사</td><td>인증/신고번호</td><td>B703E5003-22002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김도연</td><td>인증/신고일자</td><td>2022. 05. 10.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 내충격성 시험 부적합
- 측정값: 절단날부 파손
- 기준치: 내충격 시험 후 절단날에 금이가거나 깨어지거나 또는 날부가 떨어져서는 안됨

ㅇ 표시사항 미비
- 제품표면에 경고문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음
ㅇ 사용시 제품 파손 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>성광종합상사</td><td>연락처</td><td>062-610-5125</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>등산용로프
(등산용로프)</td><td>모델명</td><td>배리툴초강력등산용로프
안전등반 10mm x 30m 레드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>배리툴</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스앤비컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>B015R0005-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승건</td><td>인증/신고일자</td><td>2021. 07. 02.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 인장강도 부적합
- 측정값: 12,130 N
- 기준치: 18,150 N 이상

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소및 전화번호, 제조국명, 치수 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 인장강도가 기준 조건을 충족시키지 못함</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스앤비컴퍼니</td><td>연락처</td><td>0507-1359-1042</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>YSM-16A3YJS</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>성림GS</td><td>인증/신고번호</td><td>JH04066-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김명관</td><td>인증/신고일자</td><td>2019. 05. 23.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과

ㅇ 절연재료의 내과열성, 내화성 및 내트래킹성
- 충전부 지지부분의 글로우와이어 테스트 부적합

ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- 단자부 영구 접속 미적용 됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음
ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>성림GS</td><td>연락처</td><td>063-855-6419</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>DH-2049-MT</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)대현써지오</td><td>인증/신고번호</td><td>JU04056-16003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정윤환</td><td>인증/신고일자</td><td>2016. 07. 21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과

ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- 단자부 영구 접속 미적용 됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음
ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)대현써지오</td><td>연락처</td><td>032-574-9486</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>GS-C16A4S</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>거성산업Gs&tap.</td><td>인증/신고번호</td><td>JD04042-18004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이명수</td><td>인증/신고일자</td><td>2018. 11. 13.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 단자의 온도상승이 기준값 45 K 초과

ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합
- 단자부 영구 접속 미적용 됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음
ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>거성산업Gs&tap.</td><td>연락처</td><td>032-582-5650</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기매트
(전기담요 및 매트, 전기침대)</td><td>모델명</td><td>HI-M110</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>온돌가</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)한일생활과학</td><td>인증/신고번호</td><td>HO07022-16007C</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종훈</td><td>인증/신고일자</td><td>2016. 10. 28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승(11항) 부적합
- 기준값(발열체): 95 ℃
- 측정값(발열체): 99.3 ℃, 106.8 ℃

ㅇ 온도상승(11.101항) 부적합
- 기준값(유연부 표면) : 37 ℃
- 측정값(유연부 표면) : 41.9 ℃, 41.7 ℃</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)한일생활과학</td><td>연락처</td><td>062-974-6292</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>1S3P-INRC25</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>허킨스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 허킨스</td><td>인증/신고번호</td><td>XU102284-21004A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>허지욱</td><td>인증/신고일자</td><td>2021. 05. 16.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 시험 부적합(시험조건: 5.92 V, 15 A)
- 기준치: 시험 후 발화 및 폭발이 없어야 한다
- 시험결과: 시험 후 발화흔적 발생</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과열로 인한 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 허킨스</td><td>연락처</td><td>1522-1885</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>18650</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>필립스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜루미레즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>XU101498-19003A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박무윤</td><td>인증/신고일자</td><td>2019. 07. 30.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 시험 부적합(시험조건: 5.95 V, 8.8 A)
- 기준치: 시험 후 발화 및 폭발이 없어야 한다
- 시험결과: 시험 후 발화흔적 발생

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명 상이</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과열로 인한 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜루미레즈코리아</td><td>연락처</td><td>031-620-1631</td></tr>
</table>