

## 북구 약수 마을 문제점

### 문제점 1 (오토밸리로와 국도 7번 도로의 경주 방향 진입로 )

매곡 산업 단지, 동구에서부터 오토밸리로 이용 차량, 중산 및 매곡 거주자들이 문산공단 혹은 경주 방향으로 7번 국도 진입시, 우회전 진입도로가 없어서, 아침 출근길, 납품 차량 왕복시 거의 24시간 만성 체증이 발생함. 현재는 다리를 건너 좌회전 신호로 경주방향으로 진입함.

### 문제점 2 (약수교 아래, 출근 차량 인도 이용)

거의 1년이상 약수교 아래 공사를 진행하지 않고 있음. 쟈량을 일시적으로 통행을 제한한것 같은데. 지금은 차량과 사람이 함께 사용하여 위험이 증가함.

그리고 비포장이라 차량 동행시 먼지가 많이 나고 있음, 빨리 인도와 차도를 구분하는 공사 진행 요구됨.

### 문제점 3, 4 ( 쓰레기 소각)

지도에 표기한곳처럼, 새벽에 (오전 6시 - 7시) 거의 매일 소각하고 있음. 비닐 타는 냄새가 지독함,

### 문제점 5 (불법 주차 차량)

만성적인 주차난 부족한 곳이지만, 대형 차량까지 주차하여 출근길 사각지역이 많아 사고 위험이 높은곳임. - 복개공사로 주차장과 도로를 확보할수 있음.

### 문제점 6 ( 논두령 길 차량 증가)

경주 방향으로 아침 출근시 논두령으로 출근 차량이 많아짐, 문제점 5에서의 주차 차량과 함께 매우 혼잡함. 7번 경주 방향 진입로 부족으로 인한 상황임.

### 문제점 7 ( 중산및 매곡에서의 진입로가 없음)

문제점 5-7은 송정 지역의 4거리 처럼 이 지역에 신호가 있는 4거리 교차로가 최소 2곳 이상 이여야 함.

문제점 1  
오토밸리로와 산업(7번 국도)로  
경주방향 진입로

문제점 3  
비닐 하우스에서 쓰레기 소각

문제점 4  
동개목재 끝집, 매일  
쓰레기 소각

문제점 5  
약수초등학교 근처  
불법 주차 차량

문제점 6  
출근시 논두렁길 차량  
통행 증가

문제점 2  
약수교 아래, 인도에 차량 통행 증가

문제점 7  
중산 및 매곡에서 경주방향  
진입로가 없음