











조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
리콜 제품	품목명 (종류)	전기매트 (전기담요 및 매트, 전기침대)	모델명 YS	
	브랜드명		제조구분(제조국) 제조(한국)	
	사업자명	신유일전자	인증/신고번호 HH071242-14006B	
	대표자명	이성이	인증/신고일자 2016. 6. 8.	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최고온도) 부적합 - 측정값 112.8 ℃(기준값 95 ℃) ○ 표시사항 미비 - 드라이크린 하지 마시오 미표기 - 표백하지 마시오 미표기 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음 ○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	신유일전자	연락처 031-863-2409	



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기매트 (전기담요 및 매트, 전기침대)	모델명	HS-400
	브랜드명	한일생명과학	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)한일생명과학	인증/신고번호	HE07070-14006
	대표자명	임성주	인증/신고일자	2017. 1. 17.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승(최고온도) 부적합 - 측정값 137.2 ℃(기준값 95 ℃) ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해정보	○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음 ○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)한일생명과학	연락처	062-574-0061

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	전기방석 (교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기)	모델명	YM-K16
브랜드명	하이리빙	제조구분(제조국)	제조(한국)
사업자명	(주)영메디칼바이오	인증/신고번호	HD07046-16020
대표자명	권영조	인증/신고일자	2016. 11. 15.
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - 표면온도 측정값 60.1 ℃(기준값 50 ℃) ○ 표시사항 미비 - 그림 102에 표시된 기호 또는 '핀을 삽입하지 마시오'라는 내용 없음 - 기호 '영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 없음 - 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 없음 - 저온화상에 대한 주의문구 없음 - 유연부에 표시된 글자의 크기 2.5 mm미만(2.13 mm) 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음 ○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)영메디칼바이오	연락처
			032-507-0772

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	OSL-DL15C01S
	브랜드명	JAYART	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 루앤원	인증/신고번호	JD11145-17003
	대표자명	김재형	인증/신고일자	2017. 4. 11.
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
	위해 정보	제품결함	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 연면거리 미비 - 측정값 1.54 mm(기준값 2.5 mm) ○ 표시사항 미비 - 매입형 등기구이나 표시사항엔 고정형으로 표시됨	
위해정보		○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 루앤원	연락처	032-555-9058

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	DYLL-150
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)동영	인증/신고번호	JC11003-21004
	대표자명	남인수	인증/신고일자	2021. 5. 11.
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
위해 정보	제품결함	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 사이 절연거리 미비 - 측정값 2.08 mm(기준값 3.1 mm)		
	위해정보	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)동영	연락처	053-263-3362

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가구(높이 762mm이상) (가구(높이 762mm이상))	모델명	라라 600 5단 속 깊은 서랍장 DF642274
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)동서가구	인증/신고번호	-
	대표자명	박현해	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
위해 정보	제품결함	○ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될 것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		
	위해정보	○ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)동서가구	연락처	1644-4931

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가구(높이 762mm이상) (가구(높이 762mm이상))	모델명	깊은 5단 서랍장 800
	브랜드명	제조구분(제조국)		제조(한국)
	사업자명	주식회사 도무스	인증/신고번호	-
	대표자명	홍석규	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 안정성(등분포 하중) 부적합 - 부위: 제품 - 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨 - 기준치: 전도되지 않을 것 ○ 안정성(수직력) 부적합 - 부위: 제품 - 측정값: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도됨 - 기준치: 전도되지 않을 것		
	위해정보	○ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 도무스	연락처	1800-5705

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아성) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명)상의-(브레드)우유팩 / (품번)B25T01B
	브랜드명	제조구분(제조국)		수입(중국)
	사업자명	(주)오픈한	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	최철용	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 4.2 배, ② 6.9 배 초과 - 부위: ① 금속-슬라이더, ② 금속-폴탭 - 측정값: ① 422 mg/kg, ② 699 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)오픈한	연락처	070-5014-2222

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아성) (아동용 섬유제품)	모델명	(품명)에센셜베이직데님팬츠 / (STYLE)WC3UDP01
	브랜드명	제조구분(제조국)		수입(방글라데시)
	사업자명	㈜마이더스	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	송희윤	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 노닐페놀 기준치 2.7 배 초과 - 부위: 원단1-몸판 - 측정값: NPEO 274 mg/kg - 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜마이더스	연락처	010-5215-4182

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	기타어린이 제품 (기타어린이 제품)	모델명	(품명)욕실화 (BG8122030)
	브랜드명	제조구분(제조국)		제조(한국)
	사업자명	주식회사 에코비앤디	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	권구성	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 537.0 배 초과 - 부위: 연질플라스틱연분홍 - 측정값: DINP 53.703 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명, "KC마크는 이 제품이 공통안전기준에 적합하였음을 의미합니다." 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	비스비바	연락처	02-3431-5756