

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일						
제 출 인	상호(대표자) 대한예수교장로회 대영교회			사업자등록번호 610-82-61120			
	주소 울산광역시 북구 상방로 180 (전화번호: 052-283-1771)						
석면해체 · 제거 사 업 장	건물명		주택및 근린생활시설		위치		울산광역시 북구 상방로 177
	연면적(m ²)		892.14		작업기간		2026. 01. 09.~2026. 01. 19.
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]						텍스 512.84
측정 기관	대표자		권 미 연		사업자등록번호		391-88-00355
	주소				부산광역시 해운대구 좌동순환로402번길 8, 1004호		
	측정자/분석자				윤 석 훈, 조 준 훈 / 권 미 연		
측정 결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	- 별지 1 첨부 -						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	측정시작시간 :			측정종료시간 :			
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	측정시작시간 :			측정종료시간 :			
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	측정시작시간 :			측정종료시간 :			

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2026년 월 일

제출인(대표자)

대한예수교장로회 대영교회

울산시장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료없음
------	--	-------

HD2601-16

석면 해체 · 제거 사업장의
석면 비산측정 결과보고서

울산광역시 북구 상방로 177

2026년 1월 19일

(주)현대석면조사기관

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체·제거업자	현장명(공사명·작업명) 울산광역시 북구 상방로 177 천장 석면해체공사	
	현장 소재지 울산광역시 북구 상방로 177	
	상호(대표자) 영성인더스트리	전화번호 051-756-0502

2. 측정기간 - 2026년 1월 9일 ~ 2026년 1월 19일 (11일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
윤 석 훈	대기환경산업기사	94206031283V	측정자
조 준 훈	-	-	측정자
권 미 연	-	-	분석자

4. 측정 결과 : [별지1] 참조

5. 측정 지점 : [별지2] 참조

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.


2026년 1월 19일

측정기관 : (주)현대석면조사기관



5. 측정지점 [별지 2]_ 작업 전 측정

2026-01-09

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:00	
부지경계선2			
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:00	
부지경계선3			
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:00	
부지경계선4			
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:00	










5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-10

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 12:00	
부지경계선2			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 12:00	
부지경계선3			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 12:00	
부지경계선4			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 12:00	
위생설비입구1			
	측정시작시간 : 8:20	측정종료시간 : 9:00	
위생설비입구2			
	측정시작시간 : 8:30	측정종료시간 : 9:10	
음압기1			
	측정시작시간 : 9:10	측정종료시간 : 9:50	





5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-10

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기2			
	측정시작시간 : 9:20	측정종료시간 : 10:00	
음압기3			
	측정시작시간 : 10:10	측정종료시간 : 10:50	
폐기물반출구1			
	측정시작시간 : 12:00	측정종료시간 : 12:40	
폐기물반출구2			
	측정시작시간 : 14:40	측정종료시간 : 15:20	
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 16:00	측정종료시간 : 16:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 16:00	측정종료시간 : 16:40	

5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-11

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	





5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-12

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	



5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-13

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:10	측정종료시간 : 9:50	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:10	측정종료시간 : 9:50	




5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-14

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:10	측정종료시간 : 9:50	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:10	측정종료시간 : 9:50	




5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-15

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:20	측정종료시간 : 10:00	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:20	측정종료시간 : 10:00	





5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-16

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:20	측정종료시간 : 10:00	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:20	측정종료시간 : 10:00	

5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-17

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	





5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-18

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 9:00	측정종료시간 : 9:40	

5. 측정지점 [별지 2]

2026-01-19

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 8:40	
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 8:00	측정종료시간 : 8:40	

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간	7 일
[<input checked="" type="checkbox"/>] 건축물	위치(소재지) 울산광역시 북구 상방로 177 (연암동)	건축물등록번호 3120012200-1-03810007	
[<input type="checkbox"/>] 설비	용도 주택 및 근린생활시설	건물명(설비명)	
[<input type="checkbox"/>] 유치원 또는 학교	건축물수 1동	구조 철고조및조적조,경량철골조	
[<input type="checkbox"/>] 정비사업	세대수	연면적 892.14㎡	
[<input checked="" type="checkbox"/>] 기타			
소유자	성명 대한예수교장로회 대영교회 주소 울산광역시 북구 상방로 180(연암동)	전화번호 052-283-1771	
석면해체· 제거업자	업체명(상호) 영성 인더스트리	대표자 성명 김 정 현	
	고용노동부 등록번호 제 5627 호 전화번호 070-4493-4178	휴대전화번호 ()	
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 울산광역시 북구 상방로 177 천장 석면 해체공사	전화번호	
해체 사유	해체사유 기존건축물 석면함유자재 철거		
	해체기간	2026년 01월 09일 부터 2026년 01월 20일 까지	
석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)	
	분무재(흙칠재)		
	내화피복재		
	천장재	텍스 512.84㎡	
	지붕재		
	벽재(벽체의 마감재)		
	바닥재		
	파이프보온재		
	단열재		
게스킷			
기타 (칸이 부족할 경우 별첨)			
현장책임자	성명 최명균	전화번호	
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경 우 별첨)	성명	생년월일	주소
	안 옥 수	73.05.26	
	최 정 민	73.10.14	
	성 기 현	62.05.09	

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2026년 01월 07일

신고인

영성 인더스트리

김정현

(서명 또는 인)

부산지방고용노동청울산지청장 귀하

