■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

# 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

| 접수번호 | 접수일 |
|---|---|
| | |

| | | |
|---|---|---|
| 제출인 | 상호(대표자)<br>대신강업㈜ | 사업자등록번호<br>620-85-16389 |
| | 주소<br>울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) | (전화번호: 052-287-2563) |
| 석면해체·제거 사업장 | 건물명<br>대신강업㈜ 효문공장 A동 건축물 석면해체·제거공사 | 위치<br>울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) |
| | 연면적(㎡)<br>2,481.0㎡ | 작업기간<br>2026.11.04. ~ 2026.11.30. |
| | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)]<br>지붕재 1,636.76㎡ / 벽재 2.58㎡ | |
| 측정 기관 | 대표자<br>박 재 락 | 사업자등록번호<br>620-81-34787 |
| | 주 소<br>울산광역시 중구 신기11길 8, 새운아파트상가 4층(태화동123-7) | |
| | 측정자/분석자<br>김민성 / 이영인 | |

측정 결과

| 시료번호 | 측정지점 | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (ℓ/분) | 측정일시 | 측정결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 | 분석계수 시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[첨부1] 참조

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 측정 시작 시간: | 측정 종료 시간: | |
| | | | |
| | 측정 시작 시간: | 측정 종료 시간: | |

[첨부2] 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2026년 11월 일

제출인(대표자) **대신강업㈜** (서명 또는 인)

**특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장** 귀하

| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | 수수료<br>없 음 |
|---|---|---|

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 석면해체·제거작업 신고 증명서

| | | |
|---|---|---|
| 신고작업 | 신고번호<br>울산동부-20260036 | 현장명(공사명, 작업명)<br>대신강업(주) 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사 |
| | 소재지<br>(44252) 울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) 대신강업㈜ | 전화번호<br>052-287-2563 |
| | 작업기간<br>2026. 11. 4. ~ 2026. 11. 30. | |
| 신고인 | 석면해체·제거업체명(상호)<br>(주)선진건설 | 고용노동부 등록번호<br>5936 |
| | 소재지<br>(44251) 울산광역시 북구 염포로 197 (진장동) 3층 301호 | |
| | 대표자 성명<br>최점숙 | 전화번호<br>052-282-0508 |

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고 증명서를 발급합니다.

2026. 10. 29.

**부산지방고용노동청울산동부지청장**

부산지방고용노동청울산동부지청장인

■산업안전보건법 시행규칙[별지 제77호서식]

# 석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

| 신고번호 | (지방고용노동관서명) - 호 | 처리기간 | 7 일 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| [ √ ]건축물<br>[ ]설비 | 위치<br>(소재지) | 울산광역시 북구 공단길 44, 대신강업㈜ | 건축물등록번호<br>3120012300-1-02130000 |
| | 용도 | 공장 | 건물명(설비명) 대신강업(주) 공장A동 |
| [ ]유치원 또는 학교<br>[ ]정비사업<br>[ ]기타 | 건축물수 | 1 | 구조 철근콘크리트, 경량철골 |
| | 세대수 | 0 | 연면적 2,481.00㎡ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 성명 | 대신강업㈜ | 전화번호 052-287-2563 |
| | 주소 | 서울특별시 금천구 시흥동 967 | |

| | | |
|---|---|---|
| 석면해체·제거업자 | 업체명(상호) 주식회사 선진건설 | 대표자 성명 최 점 숙 |
| | 고용노동부 등록번호 제 5936호 | |
| | 전화번호: 052)282-0508 팩스번호:052)-285-3924 | 휴대전화번호 010-9960-3824 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 작업장 | **대신강업(주) 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사** | 전화번호 | 010-8020-4313 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 해체 사유 | 해체 사유: 건축물 리모델링을 위한 석면 해체·제거작업 | | 010-8020-4313 |
| | 해체기간 | 2026년 11월 04일 로 부터 | 2026년 11월 30일 |

| 석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적 | 종 류 | 면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m) |
|---|---|---|
| | 분무재(뿜칠재) | |
| | 내화피복재 | |
| | 천장재(텍스) | |
| | 지붕재(슬레이트) | 1,636.76㎡ |
| | 벽재(슬레이트) | 2.58㎡ |
| | 바닥재 | |
| | 파이프보온재 | |
| | 단열재 | |
| | 개스킷 | |
| | 기타 (적재물) | |

현장책임자 성 명 이민종 전화번호 010-8020-4313

| 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨) | 성명 | 생년월일 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| | 송정실 | 19630115 | 부산 서구 충무대로 83번길 59 성원맨션 202호 | 010-3855-2197 |
| | 이겨레 | 19850716 | 울산 중구 옥교동 문화의거리 14 . | 010-2482-5810 |
| | 김연종 | 19701007 | 울산 북구 동대11길 36 호계2단지주공아파트 20 | 010-4649-6077 |
| | 안병진 | 19970910 | 충남 논산시 광석면 장마루로516번길 197 . | 010-4122-8600 |

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2026년 10월 28일

신고인 주식회사 선진건설 대표 최 점 숙 (서명 또는 인)

부산지방고용노동청울산지청장 귀하

[별첨]

| | 성명 | 생년월일 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 작업근로자 인적사항 | 이영길(LI YONGJI) | 19641206 | 울산 중구 반구정8길 21 2층 | 010-8208-8816 |
| | 이철민 | 19860809 | 울산 중구 성안14길 11 302호(성안동, 명화베스 | 010-9130-9799 |
| | 김재훈 | 19630414 | 울산 북구 관문길 94-5 . | 010-3570-0789 |
| | 이정현 | 19850707 | 울산 북구 동대18길 4 303호 | 010-2463-8577 |
| | 김상철 | 19620603 | 울산 북구 갈밭길 1 한라신천지타운 516호 | 010-3844-6176 |
| | 김재관 | 19610515 | 울산 북구 두부곡19길 19-2 . | 010-3968-3421 |
| | 김찬범 | 19740403 | 경북 경주시 초당길137번길 35 금강아파트 802 | 010-3523-8434 |
| | 허우석 | 19780717 | 울산 중구 병영성9길 41-2 . | 010-9274-1562 |
| | 성재회 | 19780827 | 경북 경주시 외동읍 산업로 1769 경주외동사랑으 | 010-6238-1260 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

# 석면비산 측정 결과보고서

## 1. 작 업 장 개 요

| | |
|---|---|
| 현장명(공사명) | 대신강업㈜ 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사 |
| 현장 소재지 | 울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) |
| 석면해체·제거작업 신고 기간 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 30일 |
| 석면건축자재<br>[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] | 지붕재 1,636.76㎡ / 벽재 2.58㎡ |

## 2. 측 정 기 간 - 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 06일 ( 1일간 )

## 3. 측 정 자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김민성 | 대기환경기사 | 172010311189C | 측정자 |
| 이영인 | 산업위생관리기사 | 20202091366H | 분석자 |

## 4. 측 정 결 과

| | 시료번호 | 측정지점 | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시 | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 | 분석계수<br>시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 결과 | | | [첨부1] 참조 | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 5. 측 정 지 점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [첨부2] 참조 | | |

「석면안전관리법」 제28조의제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2026년 11월 09일

측정기관 (주)한국환경연구소 직인

## [첨부1] 측정결과

| 시료번호 | 측정지점 | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(L/분) | 측정일시 | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 | 분석계수<br>시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1106-K1 | 부지경계선1 | 장비번호41<br>(KMS-5100/1) | 10.36 | 10:02~14:02 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1106-K2 | 부지경계선2 | 장비번호42<br>(KMS-5100/1) | 10.34 | 10:04~14:04 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1106-K3 | 부지경계선3 | 장비번호43<br>(KMS-5100/1) | 10.27 | 10:05~14:05 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1106-K4 | 부지경계선4 | 장비번호44<br>(KMS-5100/1) | 10.32 | 10:06~14:06 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부지경계선1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 10:02 | 측정 종료 시간 : 14:02 | |
| 부지경계선2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 10:04 | 측정 종료 시간 : 14:04 | |
| 부지경계선3 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 10:05 | 측정 종료 시간 : 14:05 | |
| 부지경계선4 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 10:06 | 측정 종료 시간 : 14:06 | |
| | | | |
| | | | |

# 석면비산 측정 결과보고서

## 1. 작 업 장 개 요

| | |
|---|---|
| 현장명(공사명) | 대신강업㈜ 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사 |
| 현장 소재지 | 울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) |
| 석면해체·제거작업 신고 기간 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 30일 |
| 석면건축자재<br>[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] | 지붕재 1,636.76㎡ / 벽재 2.58㎡ |

## 2. 측 정 기 간 - 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 07일 ( 1일간 )

## 3. 측 정 자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김민성 | 대기환경기사 | 172010311189C | 측정자 |
| 이영인 | 산업위생관리기사 | 20202091366H | 분석자 |

## 4. 측 정 결 과

| | 시료번호 | 측정지점 | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시 | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 | 분석계수<br>시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 결과 | | | [첨부1] 참조 | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 5. 측 정 지 점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [첨부2] 참조 | | |

「석면안전관리법」 제28조의제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2026년 11월 09일

측정기관 (주)한국환경연구소 직인

## [첨부1] 측정결과

| 시료번호 | 측정지점 | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (L/분) | 측정일시 | 측정결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 | 분석계수 시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1107-K1 | 부지경계선1 | 장비번호41 (KMS-5100/1) | 10.34 | 9:04~13:04 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1107-K2 | 부지경계선2 | 장비번호42 (KMS-5100/1) | 10.32 | 9:04~13:04 | 0.002 | 기준 미만 | 100 |
| C1107-K3 | 부지경계선3 | 장비번호43 (KMS-5100/1) | 10.36 | 9:04~13:04 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1107-K4 | 부지경계선4 | 장비번호44 (KMS-5100/1) | 10.31 | 9:06~13:06 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1107-K5 | 위생설비 지점 | 장비번호45 (KMS-5100/1) | 10.38 | 9:07~9:47 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| C1107-K6 | 폐기물 보관지점1-1 | 장비번호46 (KMS-5100/1) | 10.37 | 9:09~9:49 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| C1107-K7 | 폐기물 보관지점1-2 | 장비번호47 (KMS-5100/1) | 10.25 | 9:10~9:50 | 0.000 | 기준 미만 | 300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부지경계선1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:04 | 측정 종료 시간 : 13:04 | |
| 부지경계선2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:04 | 측정 종료 시간 : 13:04 | |
| 부지경계선3 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:04 | 측정 종료 시간 : 13:04 | |
| 부지경계선4 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:06 | 측정 종료 시간 : 13:06 | |
| 위생설비 지점 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:07 | 측정 종료 시간 : 9:47 | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 보관지점<br>1-1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:09 | 측정 종료 시간 : 9:49 | |
| 폐기물 보관지점<br>1-2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:10 | 측정 종료 시간 : 9:50 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 석면비산 측정 결과보고서

## 1. 작 업 장 개 요

| | |
|---|---|
| 현장명(공사명) | 대신강업㈜ 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사 |
| 현장 소재지 | 울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) |
| 석면해체·제거작업 신고 기간 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 30일 |
| 석면건축자재<br>[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] | 지붕재 1,636.76㎡ / 벽재 2.58㎡ |

## 2. 측 정 기 간 - 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 08일 ( 1일간 )

## 3. 측 정 자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김민성 | 대기환경기사 | 172010311189C | 측정자 |
| 이영인 | 산업위생관리기사 | 20202091366H | 분석자 |

## 4. 측 정 결 과

| | 시료번호 | 측정지점 | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시 | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 | 분석계수<br>시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 결과 | | | [첨부1] 참조 | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 5. 측 정 지 점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [첨부2] 참조 | | |

「석면안전관리법」 제28조의제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2026년 11월 09일

측정기관 (주)한국환경연구소 직인

## [첨부1] 측정결과

| 시료번호 | 측정지점 | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (L/분) | 측정일시 | 측정결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 | 분석계수 시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1108-K1 | 부지경계선1 | 장비번호41 (KMS-5100/1) | 10.39 | 9:09~13:09 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1108-K2 | 부지경계선2 | 장비번호42 (KMS-5100/1) | 10.38 | 9:09~13:09 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1108-K3 | 부지경계선3 | 장비번호43 (KMS-5100/1) | 10.28 | 9:10~13:10 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1108-K4 | 부지경계선4 | 장비번호44 (KMS-5100/1) | 10.23 | 9:11~13:11 | 0.001 | 기준 미만 | 100 |
| C1108-K5 | 위생설비 지점 | 장비번호45 (KMS-5100/1) | 10.28 | 9:12~9:52 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| C1108-K6 | 폐기물 보관지점1-1 | 장비번호46 (KMS-5100/1) | 10.27 | 9:14~9:54 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| C1108-K7 | 폐기물 보관지점1-2 | 장비번호47 (KMS-5100/1) | 10.33 | 9:14~9:54 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부지경계선1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:09 | 측정 종료 시간 : 13:09 | |
| 부지경계선2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:09 | 측정 종료 시간 : 13:09 | |
| 부지경계선3 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:10 | 측정 종료 시간 : 13:10 | |
| 부지경계선4 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:11 | 측정 종료 시간 : 13:11 | |
| 위생설비 지점 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:12 | 측정 종료 시간 : 9:52 | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 보관지점<br>1-1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:14 | 측정 종료 시간 : 9:54 | |
| 폐기물 보관지점<br>1-2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:14 | 측정 종료 시간 : 9:54 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 석면비산 측정 결과보고서

## 1. 작 업 장 개 요

| | |
|---|---|
| 현장명(공사명) | 대신강업㈜ 효문공장 A동 건축물 석면해체.제거공사 |
| 현장 소재지 | 울산광역시 북구 공단길 44 (효문동) |
| 석면해체·제거작업 신고 기간 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 30일 |
| 석면건축자재<br>[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] | 지붕재 1,636.76㎡ / 벽재 2.58㎡ |

## 2. 측 정 기 간 - 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 09일 ( 1일간 )

## 3. 측 정 자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김민성 | 대기환경기사 | 172010311189C | 측정자 |
| 이영인 | 산업위생관리기사 | 20202091366H | 분석자 |

## 4. 측 정 결 과

| | 시료번호 | 측정지점 | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시 | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 | 분석계수<br>시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 결과 | | | [첨부1] 참조 | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 5. 측 정 지 점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [첨부2] 참조 | | |

「석면안전관리법」 제28조의제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2026년 11월 10일

측정기관 (주)한국환경연구소 직인

## [첨부1] 측정결과

| 시료번호 | 측정지점 | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (L/분) | 측정일시 | 측정결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 | 분석계수 시야 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1109-K1 | 폐기물 보관지점1-1 | 장비번호45 (KMS-5100/1) | 10.28 | 9:44~10:24 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| C1109-K2 | 폐기물 보관지점1-2 | 장비번호46 (KMS-5100/1) | 10.30 | 9:44~10:24 | 0.001 | 기준 미만 | 300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

## [첨부2] 측정지점

| 측정 지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 보관지점<br>1-1 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:44 | 측정 종료 시간 : 10:24 | |
| 폐기물 보관지점<br>1-2 |  |  | |
| | 측정 시작 시간 : 9:44 | 측정 종료 시간 : 10:24 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |